

功能

- 绝对测量：电源打开后，如之前做过原点设置，则无需再进行原点设置，绝对原点可通过原点按钮改变。
- 比较测量：显示屏可以在任意位置设置零点用于比较测量。
- 低压警报：如电池电压降低，测量不能再进行，显示屏上会出现“B”，警报用户电量低。在此警报前，会出现提醒电池更换警报。
- 数据输出：通过使用连接电缆 (选件)，测量数据可以输出。
- 数据保持：通过使用数据保持装置 (选件)，可以保持显示值，这个功能不可以与数据输出功能一起使用。

规格

公制型				
货号	测量范围	深度测量杆	拇指调节滚轮	备注
500-150-30	0 - 100mm	ø1.9mm 杆	带有拇指调节滚轮	—
500-180-30*			—	
500-151-30	0 - 150mm	薄片	带有拇指调节滚轮	用于外径测量的硬质合金头量爪
500-154-30				用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
500-155-30		ø1.9mm 杆	—	—
500-158-30				
500-181-30*	0 - 200mm	薄片	带有拇指调节滚轮	用于外径测量的硬质合金头量爪
500-152-30				用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
500-156-30			—	—
500-157-30				
500-182-30*	0 - 300mm		带有拇指调节滚轮	—
500-153				

* 不带 SPC 数据输出

尺寸

