



# 精密量仪·量具 的小知识



## 千分尺篇

### ■ 各部位名称 标准外径千分尺



### 数显外径千分尺

